

**PROCENA STANJA I ENERGETSKA SANACIJA VIŠESPRATNE STAMBENE ZGRADE
U ULICI VASE PELAGIĆA U NOVOM SADU****ASSESSMENT AND ENERGY RENEWAL OF THE MULTI-STOREY RESIDENTIAL
BUILDING IN VASE PELAGIĆA STREET IN NOVI SAD**

Bogdan Okanović, *Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad*

Oblast – GRAĐEVINARSTVO

Kratak sadržaj – Rad se sastoji iz dve celine. Prvi deo rada predstavlja teorijsko istraživački deo sa temom „Kontaktne fasade – prednosti i nedostaci“ sa fokusom na ETICS sisteme – fasadne termo izolacione sisteme. U drugom delu rada izvršen je vizuelni pregled višespratne stambene zgrade u Novom Sadu, sa ciljem utvrđivanja postojećeg stanja objekta. Za objekat je urađen proračun energetske efikasnosti. Na osnovu ovog proračuna i vizuelnog pregleda zgrade, predložene su sanacione mere koje povećavaju trajnost objekta i njegovu, energetsku efikasnost u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Ključne reči: Procena stanja, energetska efikasnost, sanacione mere, ETICS sistemi

Abstract – The paper consists of two mutually independent units. The first part of the paper presents a theoretical research part with the topic "Contact facades - advantages and disadvantages" with a focus on ETICS systems - facade thermal insulation systems. In the second part of the paper, a visual macroscopic examination of the object was performed, with the aim of determining the existing condition for a multi-storey residential building in Novi Sad. An energy efficiency calculation was performed for the building. Based on this calculation and visual inspection of the structure, remedial measures were given that increase the durability of the building and energy efficiency, regarding the Rulebook on energy efficiency.

Keywords: Assessment, energy efficiency, renewal measures, ETICS systems

1. UVOD

Rad se sastoji iz dve celine: teorijsko-istraživačkog dela i stručnog dela. U prvom delu rada analiziraju se kontaktne fasade sa fokusom na ETICS sisteme.

Drugi, stručni deo rada, obuhvata vizuelni pregled konstrukcije i njegovu procenu stanja. Dat je detaljan proračun energetske efikasnosti i priložene su sanacione mere za povećanje trajnosti objekta i energetske efikasnosti.

NAPOMENA:


Ovaj rad proistekao je iz master rada, čiji je mentor bio prof. dr Vlastimir Radonjanin.

2. KONTAKTNE FASADE – PREDNOSTI I NEDOSTACI

Predstavljaju najčešće rešenje prilikom topotne izolacije objekta i karakteriše ih izolacija direktno pričvršćena na fasadni zid. Još se nazivaju i ETICS fasade

2.1. OPŠTE O ETICS SISTEMIMA

ETICS označava spoljni termoizolacioni kompozitni sistem odnosno kompletan skup komponenata, propisno odabranih i proverenih po pitanju kompatibilnosti. ETICS (Slika 1) se odnosi na nanošenje izolacionog materijala u lepku (obično EPS ili mineralna vuna) na spoljnu površinu zida nakon čega sledi sloj armature i mrežica na koji se stavlja osnovni premaz i završni malter.



Slika 1. Slojevi ETICS sistema

Trajnost sistema za termoizolaciju zavisi od mnogo faktora. Prvi faktor je praćenje smernica pri nanošenju svake od faza koje su propisane od strane proizvođača. Pored propusta poštovanja osnovnih smernica koje doveđe do razaranja sistema, najčešći uzrok prerane degradacije izolacionih sistema je nepropisno izrađivanje detalja, koji se rade na osnovu tehničkog projekta.

Pri montaži obratiti pažnju na:

- *Donja ivica termoizolacionih sistema* – prvo pričvrstiti početni profil za zid kojim se postavlja nivo za prvi red ploča (visina sokle mora biti definisana). Neravne podloge mogu dovesti do deformacije fiksnih delova, što se izbegava korišćenjem plastične odstojne podloške za bolju nивелацију i izbegavanje termičkih mostova. Postavljanje ploča kamene vune izvodi se odozdo prema gore sa horizontalnim pomakom od približno pola ploče;
- *Dilatacioni spojevi* – premošćuju se dilatacionom trakom (poliuretanskom zaptivnom masom);

- *Termoizolacija ivica zgrade* - izolacione ploče na uglu zgrade trebalo bi da se preklapaju naizmenično, formirajući ugao;

• *Ovkiri prozora i vrata* - posebno su izloženi termičkim mostovima, što dovodi do vlažnih zidova na spojevima drvenarije i do pojave algi i gljivica. Oko ivica može doći do nagomilavanja opterećenja. Termoizolacione ploče isečene u L-obliku postaviti na takav način da se ne dodiruju na ivicama prozora ili drugim otvorima na fasadi. Ispod i iznad uglova prozora, s ciljem sprečavanja povećanog naprezanja, trebalo bi postaviti trake armaturne mreže pod uglom od 45 °;

• *Sokla zgrade* - je kritičan deo svake fasade, jer je izložena vodi i jakom mehaničkom naprezanju. Za izolaciju sokli preporučuju se posebne vrste EPS sa povećanom otpornošću na vodu i ploče od ekstrudiranog polistirena – XPS, koje moraju biti savršeno složene;

• *Balkoni i terase* - da bi se osigurao kontinuitet izolacije i smanjili termički mostovi najefikasniji metod je staviti izolaciju sa obe strane celom dužinom ploče odnosno izolacioni se materijal stavlja na dno i na strane.

• *Izvođenje pričvrstnica (tipki)* - fasadne ploče mehanički se pričvršćuju pričvrstnicama koje moraju da prolaze kroz sloj lepka između ploče i podloge. Prema smernicama proizvođača sistema preporučeno je izvođenje „W – sheme“ pričvrstnica.

2.2. PREDNOSTI I NEDOSTACI ETICS SISTEMA

Prednosti:

• *Temperatura prostorije* - zimi toplo, leti prijatno i sveže. Odgovarajuća sobna temperatura pretvara dnevnu sobu u prostoriju koja podstiče fizičku dobrobit. Stanovanje postaje udobnije i zdravije.

• *Konvekcija* - topotna izolacija obezbeđuje uslove da zidovi održe optimalnu temperaturu, što sprečava neprijatan osećaj usled strujanja vazduha (konvekcije).

• *Vlažnost vazduha* - dobra termoizolacija smanjuje potrebu za korišćenjem rashladnih uređaja (leti) i grejanja (zimi) i ima očigledno pozitivno dejstvo na vlažnost vazduha.

• *Nastanak budi* - odgovarajuća izolacija sprečava nastanak termičkih mostova. To pomaže da se zaustavi pojava kondenzacije, što sprečava nastanak budi.

• *Ušteda energije* - dobar fasadni termoizolacioni sistem će vam štedeti do 50% troškova grejanja – doživotno.

• *Ušteda na građevinskim troškovima* - pored uštede na troškovima grejanja, primena ETICS sistema može da donese uštedu prilikom građenja, pošto su osmišljeni za primenu na tanjim zidovima. Osim toga, ETICS sistemi praktično ne zahtevaju održavanje.

• *Dizajn* - ETICS sistemi nude skoro neograničene mogućnosti pri projektovanju u smislu stila, strukture i boje.

Nedostaci:

- *Lako se probija i grebe*

• *Održavanje* - Nanosi peska i prašine lako isprljaju fasadu, čije je čišćenje potom teško i nepraktično. Svaka eventualna popravka oštećenog (udarenog) zida ostavlja fleku.

3. PROCENA STANJA ZGRADE

3.1. TEHNIČKI OPIS

Stambeni objekat spratnosti Su+P+3+Pk (Slika 2), nalazi se u ulici Vase Pelagića u Novom Sadu. Objekat se pruža u pravcu sever-jug. Oblik objekta je približno pravougaoni, u osnovi dimenzija 29.5m x 18.5m. Objekat ima jedan ulaz sa strane ulice Vase Pelagića i pasaž za ulaz u garažu i prilaz auto liftu. Objekat je po svojoj nameni poslovno-stambeni. U prizemlju su predviđena 4 lokala svaki sa pripadajućim mokrim čvorom. Na spratovima su projektovana po četri stana na etaži i to na tipskim spratovima I-II-III dva dvosobna, jedan trosoban i jedan četvorosoban.

U potkrovju je projektovan dvosoban, trosoban, troipošoban i četvoroiposoban stan na dva nivoa (dupleks). Objekat je prema tipu vertikalnih nosećih elemenata – skeletna konstrukcija sa platnima za ukrućenje i krutim tavanicama. Obodni zidovi su armiranobetonski do visine suterena, obloženi hidroizolacijom i termoizolacijom. Od visine suterena su zidani blokovima takođe obloženi termoizolacijom.

Međuspratna konstrukcija iznad suterena je AB puna monolitna ploča koja nosi u dva pravca. Ostale međuspratne konstrukcije su polumontažne, sitnorebraste tipa fert (visina gredica 16cm + 5cm betonska ploča) ukupne debljine 21 cm. Temeljna ploča je puna AB ploča različite debljine od d=35cm do d=50cm. Spratna visina iznosi 291 cm, a čista visina od gotovog poda do tavanice iznosi 260 cm.



Slika 2. Stambeni objekat

Krov je dvovodni, drveni. Nagib krovnih ravnih je različit i iznosi 12°, 26° i 33°, a pokrivanje je izvršeno sa dvostrukim biber crepom. Odvod vode sa krova je predviđen olučnim vertikalama 12x12cm. Olučne horizontale su u padu prema vertikalama 1.5%.

Spoljašnji zidovi su rađeni u vidu DЕMIT fasade. Unutrašnji zidovi su od blokova debljine d=25 cm ili 12 cm u produženom malteru. Zidne površine su gletovane i farbane posnom bojom.

3.2 PROCENA STANJA OBJEKTA

Prilikom procene stanja konstrukcije obavljen je vizuelni pregled spoljašnjeg i unutrašnjeg dela objekta (suteren i hodnici svih etaža). Proverene su dimenzije dostupnih elemenata konstrukcije i njihova usklađenost sa projektom predviđenim dimenzijama. Pregledom je utvrđeno da se od glavnog projekta nije odstupalo. Dominantna oštećenja se javljaju u suterenskom delu garaže gde je primetna veća količina vlage u zidovima. (Slika 3) kao i poprilično nemarna obrada zidova suterena – zaostala opłata, vidljiva armatura, odvaljene ivice..



Slika 3. Vlaga u zidovima suterena

Pored oštećenja u suterenu, u dva stana je uočena vlaga u zidovima koja je nastala kao posledica pucanja vodo-vodnih instalacija. (slika 4). Pored tih, u hodnicima nisu uočena veća oštećenja.



Slika 4. Vlaga u zidovima 1. i 3. sprata

3.3 ZAKLJUČAK

Sva registrovana oštećenja ne utiču na nosivost, stabilnost i trajnost konstrukcije. Trajnost objekta je smanjena na pojedinim elementima. Pukotine treba sanirati tehnikom zasecanja i zapunjavanja.

Na mestima gde je vidljiva armatura potrebno izvršiti reprofilaciju i premazivanje armature antikorozionim premazima.

Prsline i sitne pukotine na objektu potrebno je sanirati popunjavanjem sa zaptivnom masom bez prethodnog zasecanja.

4. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

4.1. GRAĐEVINSKA FIZIKA

Pri proračunu energetske efikasnosti urađen je kompletan proračun prolaza topote kroz građevinske elemente koji čine termički omotač zgrade, proračun difuzije vodene pare, proračun gubitaka i dobitaka topote, i na kraju proračun godišnje potrebne finalne energije za grejanje.

Ovim proračunom je zaključeno da je postojeći objekat trenutno energetskog razreda D i da ne zadovoljava energetske zahteve za postojeće objekte prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada.


U Tabeli 1 dat je pregled koeficijenata prolaza topote kroz termički omotač objekta.

ELEMENTI	POZICIJA	U[W/m ² K]	U _{max} [W/m ² K]	USLOV ZADOVOLJEN
<u>Spoljasnji zidovi</u>	Z1	0.652	0.4	NE
	Z2	0.545	0.4	NE
<u>Zidovi ka negrejanom prostoru</u>	Z3	2.284	0.55	NE
	Z4	1.351	0.55	NE
<u>MK iznad negrejanog</u>	P1	0.566	0.4	NE
	P2	0.573	0.4	NE
		0.53	0.4	NE
<u>Ravan krov iznad negrejanog</u>	P3	3.5 2.14	0.2	NE
<u>MK ispod negrejanog</u>	P4	0.642 0.575	0.4	NE
<u>Kosi Krov</u>	P5	0.335 0.343	0.2	NE
<u>Prozori</u>	PR1	2.948	1.5	NE
	PR2	2.953	1.5	NE
	PR3	2.91	1.5	NE
	PR4	2.89	1.5	NE
	PR5	2.91	1.5	NE
	PR6	2.93	1.5	NE
	PR7	1.75	1.5	NE
	PR8	1.76	1.5	NE
	PR9	1.75	1.5	NE
	PR10	1.64	1.5	NE
<u>Vrata</u>	VR1	2.72	1.5	NE
	VR2	2.72	1.5	NE
	VR3	1.9	1.5	NE

Tabela 1. Koeficijent prolaza topote pre sanacije

Na Grafiku 1 prikazan je dijagram potrebne energije u kWh za grejanje po mesecima. Ukupna godišnja potrebna energija za grejanje je 98026 kWh/a, dok je specifična potrebna godišnja energija 73,95 kWh/m²a.

Potrebna energija za grejanje po mesecima



Grafik 1. Dijagram potrebne energije u kWh za grejanje po mesecima

5. MERE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI


U cilju poboljšanja energetskih potreba i svojstava zgrade predviđena je sledeća sanacija pojedinih zidova, delova međuspratnih konstrukcija i fasadnih prozora. Spoljašnji zidovi su već sistema sličnog ETICS sistemu te oni neće biti unapređivani. Unutrašnji hodnički zidovi su unapređeni dodavanjem ogovarajuće debljine ETICS sistema. Međuspratna konstrukcija suterena, međuspratna konstrukcija iznad skloništa i garaže ne zadovoljavaju zahteve u pogledu maksimalnog koeficijenta prolaza topote. Predlaže se poboljšanje u vidu postavljanja stiropora sa donje strane. Međuspratna konstrukcija ka negrejanom tavanskom prostoru biće takođe, poboljšana stiroporom sa gornje strane. Debljina sloja kamene vune, odsnosno ekspandiranog polistirena, određena je iz uslova zadovoljenja maksimalnog dozvoljenog koeficijenta prolaza topote. Za potrebe proračuna ETICS sistem korišćene su tehničke karakteristike proizvođača "ROCKWOOL". Za sve otsale tehničke karakteristike su uzete iz Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl.glasnik RS", br. 61/2011, Beograd). Pored zidova

vršena je zamena fasadnih prozora ge je menjano staklo (prozirno u niskoemisiono): U Tabeli 2 dat je pregled koeficijenata prolaza toplotne kroz termički omotač objekta posle energetske sanacije.

ELEMENTI	POZICIJA	U[W/m ² K]	U _{max} [W/m ² K]	USLOV ZADOVOLJEN
Spoljasnji zidovi	Z1	0.652	0.4	NE
	Z2	0.545	0.4	NE
Zidovi ka negrejanom prostoru	Z3	0.377	0.55	DA
	Z4	0.338	0.55	DA
MK iznad negrejanog	P1	0.334	0.4	DA
	P2	0.3104	0.4	DA
Ravan krov iznad negrejanog	P3	3.5	0.2	NE
MK ispod negrejinaog	P4	0.345	0.4	DA
Kosi krov	P5	0.341	0.2	NE
Prozori	PR1	1.87	1.5	NE
	PR2	1.84	1.5	NE
	PR3	2.08	1.5	NE
	PR4	1.91	1.5	NE
	PR5	1.86	1.5	NE
	PR6	1.94	1.5	NE
	PR7	1.75	1.5	NE
	PR8	1.76	1.5	NE
	PR9	1.75	1.5	NE
	PR10	1.64	1.5	NE
Vrata	VR1	2.72	1.5	NE
	VR2	2.72	1.5	NE
	VR3	1.9	1.5	NE

Tabela 2. Koeficijent prolaza toplotne nakon sanacije

Na Grafiku 2 prikazan je dijagram potrebne energije u kWh za grejanje po mesecima. Ukupna godišnja potrebna energija za grejanje je 78853 kWh/a, dok je specifična potrebna godišnja energija 59,49 kWh/m²a.



Grafik 2. Dijagram potrebne energije u kWh za grejanje po mesecima nakon izvršene sanacije

Nakon uvođenja predloženih mera za termičku sanaciju i ponovnog proračuna energetske efikasnosti, potreba za

energijom na godišnjem nivou sa značajno smanjila. Energetski razred se popravio i sada objekat pripada C razredu.

Objekat sada zadovoljava uslove po pitanju energetske efikasnosti u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti (Sl. glasnik RS br.061/2011).

6. LITERATURA

[1] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 61/2011, Beograd

[2] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019 Beograd

[3] Malešev M., Radonjanin V.: Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

[4] Radonjanin V., Malešev M.: Sanacija betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

[5] Rešenja i proizvodi ROCKWOOL: www.rockwool.rs

[6] Glavni arhitektonski projekat broj E-20/08 izrađen od strane URBIS DOO, u Novom Sadu.

Kratka biografija:



Bogdan Okanović rođen je u Novom Sadu, 1994. godine. Osnovne akademске studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka 2018. godine, iz oblasti građevinarstvo – konstruktivni smer. Diplomski rad radio je iz predmeta Organizacija građenja. Master akademske studije smer – konstrukcije upisao je iste godine. Master rad iz oblasti Procena stanja i sanacija konstrukcija, uradio je i odbranio u 2021. godini.